


被害  
分布図

R5.11-R6.10届出分

主に狙われるのは  
送電ケーブル(銅線)多  
↑  
少

●…R6.10 届出分

Copyright©2023 ZENRIN CO.,LTD. 登録番号 ZZ3UH 第 580 号

## 太陽光発電施設 盗難発生状況

### ハード面・ソフト面での防犯対策が必要

#### ハード 面対策

- ☑ アルミ製のケーブルの導入
- ☑ 防犯カメラや防犯ライトの設置
- ☑ 高いフェンスや有刺鉄線の設置
- ☑ フェンスセンサー・機械警備・警報装置の導入

入りにくいところや  
捕まりそうな施設はやめよう

#### ソフト 面対策

- ☑ 定期的な見回りを実施
- ☑ 周囲からの見通しをよくする
- ☑ 民間警備会社との契約
- ☑ 業者間同士の情報共有

しっかり管理されてるところは  
リスクが高いな  
放置されてる施設にしよう