


被害分布図

R5.11-R8.5
届出



太陽光発電施設 盗難発生状況

ハード面・ソフト面での防犯対策が必要

ハード 面対策

- ☑ アルミ製のケーブルの導入
- ☑ 防犯カメラや防犯ライトの設置
- ☑ 高いフェンスや有刺鉄線の設置
- ☑ フェンスセンサー・機械警備・警報装置の導入

入りにくいところや
捕まりそうな施設はやめよう



ソフト 面対策

- ☑ 定期的な見回りを実施
- ☑ 周囲からの見通しをよくする
- ☑ 民間警備会社との契約
- ☑ 業者間同士の情報共有

しっかり管理されてるところは
リスクが高いな
放置されてる施設にしよう