

交通安全施設の改善事例紹介

市民の方からの情報提供により信号停止線の位置を調整しました。

ある日、兵庫県警察のホームページに1件の投稿が…



～ 概 略 ～

米田県住北信号機の西側停止線を少し手前に設置して欲しいです。


停止線で信号待ちをすると対向車とのすれ違いが困難で、交通トラブルになりかねません。



50代女性



b e f o r e



a f t e r



【原因】

道が狭い上、停止線が電柱と横並びのようにして設置されていました。

これでは、車両の離合時に支障を来たす状況は明らかです。

情報提供ありがとうございました。



【解決策】

信号機の運用に支障のない範囲で、停止線を手前に下げました。

これにより以前と比べて車両のすれ違いがしやすくなりました！